

COMPOSIÇÃO 005 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 UND BANCOS DE JARDIM TAMANDUÁ ESTILO PRAÇA 1,50 M - 10 RÉGUAS. Chumbado em concreto. (Exclusive concreto.)

Unidade: und

Base: SINAPI

Código Base: 103304

Data Base: Agosto/2022

MÃO DE OBRA	Unid	Órgão	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	88316	9,051	1	R\$ -	0	R\$ 19,64	-	R\$ 177,76
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	88309	13,575	1	R\$ -	0	R\$ 25,97	-	R\$ 352,54
SubTotal:										R\$ 530,30

MATERIAIS	Unid	Órgão	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
Bancos de Jardim Tamanduá Estilo Praça 1,50 m - 10 Réguas. Totalizando 10 und	und	PMI	XX	1	1	R\$ 10.822,94	0	R\$ 10.822,94	-	R\$ 10.822,94
SubTotal:										R\$ 10.822,94

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	115,66	R\$ 530,30
Materiais(B)		R\$ 10.822,94
Equipamentos(C)		R\$ -
Produção da Equipe(D)		R\$ 1,00
Custo Horário Total(A+C)		R\$ 530,30
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		R\$ 530,30
Custo Direto Total(B+E)		R\$ 11.353,24
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	0	R\$ -
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)		R\$ 11.353,24

Observações:

*PMI: Pesquisa de Mercado na Internet

*O coeficiente dos serviços de mão de obra estão sendo multiplicados por 14 vezes, devido estar se referindo a instalação de 14 bancos

* Coeficiente de mão de obra código 88316= 0,6465 (coeficiente referente a instalação de um banco) x 14 bancos = 9,051 (coeficiente usado para cálculo)

* Coeficiente de mão de obra código 88309= 0,9697 (coeficiente referente a instalação de um banco) x 14 bancos =13,5758 (coeficiente usado para cálculo)

Vaulean Guedes de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-ES 052818/D